

2017(平成 29)年度 7 条検査結果

7 条検査は、浄化槽の使用開始後に一定期間を経過してから行う検査であり、設置工事や保守点検などが適正に行われ、機能が十分発揮され所期の処理水質が確保されているかを確認する。

人槽	28 年度 申請基数	検査対象 基数	検査実施 基数	%	適正	%	おおむね 適正	%	不適正
5～10	2,415	2,300	2,300	100%	1,725	75.0%	519	22.6%	56
11～50	130	111	111	100%	77	69.4%	30	27.0%	4
51～	37	33	33	100%	25	75.8%	8	24.2%	0
計	2,582	2,444	2,444	100%	1,827	74.7%	557	22.8%	60
			全国(H29)	94.5%					