

2018(平成 30)年度 11 条検査結果

11 条検査は、毎年 1 回行う検査であり、保守点検や清掃等が適正に行われ、機能が十分発揮され所期の処理機能が維持されているかを確認する。

人槽	浄化槽 の種別	検査 実施数 (基)	受検率 (%)	検査結果						設置 基数(基)
				適正		概ね適正		不適正		
				件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	
5~10	単独	33,561	79.2%	32,960	98.3%	355	1.0%	246	0.7%	42,379
	合併	65,743	70.4%	62,632	95.3%	2,108	3.2%	1,003	1.5%	96,401
11~50	単独	1,887	76.1%	1,856	98.4%	17	0.9%	14	0.7%	2,600
	合併	1,299	72.8%	1,225	94.4%	44	3.3%	30	2.3%	2,008
51~500	単独	2,823	87.8%	2,768	98.1%	35	1.2%	20	0.7%	3,592
	合併	2,669	77.9%	2,495	93.5%	99	3.7%	75	2.8%	3,634
501~	単独	610	100.0%	601	98.6%	4	0.6%	5	0.8%	689
	合併	1,355	86.6%	1,296	95.7%	34	2.5%	25	1.8%	1,799
計	単独	72	78.9%	72	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	88
	合併	441	70.7%	428	97.2%	7	1.5%	6	1.3%	537
合計		110,680	73.4%	106,548	96.4%	2,707	2.4%	1,425	1.2%	153,976
		全国(H30)	43.1%							