

2018(平成 30)年度 7 条検査結果

7 条検査は、浄化槽の使用開始後に一定期間を経過してから行う検査であり、設置工事や保守点検などが適正に行われ、機能が十分発揮され所期の処理水質が確保されているかを確認する。

| 人槽 | H29 年度 申請基数 | 検査対象 基数 | 検査実施 基数 | % | 適正 | % | おおむね 適正 | % | 不適 正 | % |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-------|-------|------------|-------|---------|------|
| 5～10 | 2,033 | 1,994 | 1,994 | 100% | 1,515 | 76.0% | 399 | 20.0% | 80 | 4.0% |
| 11～50 | 123 | 111 | 111 | 100% | 72 | 64.9% | 34 | 30.6% | 5 | 4.5% |
| 51～ | 19 | 24 | 24 | 100% | 17 | 70.8% | 7 | 29.2% | 0 | 0.0% |
| 計 | 2,175 | 2,129 | 2,129 | 100% | 1,604 | 75.3% | 440 | 20.7% | 85 | 4.0% |
| | | | 全国(H30) | 94.4% | | | | | | |