

2019(令和元)年度 7条検査結果

7条検査は、浄化槽の使用開始後に一定期間を経過してから行う検査であり、設置工事や保守点検などが適正に行われ、機能が十分発揮され所期の処理水質が確保されているかを確認する。

人槽	H30 年度 申請基数	検査対象 基数	検査実施 基数	%	適正	%	おおむね 適正	%	不適 正	%
5~10	2,072	2,235	2,235	100%	1,688	75.5%	491	22.0%	56	2.5%
11~50	122	130	130	100%	77	59.2%	44	33.8%	9	6.9%
51~	28	24	24	100%	18	75.0%	6	25.0%	0	0.0%
計	2,222	2,389	2,389	100%	1,783	74.6%	541	22.6%	65	2.7%
			全国(R1)	94.4%						