

## 2021(令和3)年度 11条検査結果

11条検査は、毎年1回行う検査であり、保守点検や清掃等が適正に行われ、機能が十分発揮され所期の処理機能が維持されているかを確認する。

人槽	浄化槽の種別	検査実施数(基)	受検率(%)	検査結果						設置基数(基)
				適正		概ね適正		不適正		
				件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	
5~10	単独	31,866	77.6%	31,198	97.9%	377	1.2%	291	0.9%	41,040
	合併	71,863	70.9%	67,988	94.6%	2,699	3.8%	1,176	1.6%	101,384
11~50	単独	4,498	76.5%	4,427	98.4%	31	0.7%	40	0.9%	5,880
	合併	4,170	72.3%	3,942	94.5%	135	3.2%	93	2.2%	5,767
51~500	単独	638	89.2%	634	99.4%	0	0.0%	4	0.6%	715
	合併	1,802	79.3%	1,724	95.7%	50	2.8%	28	1.6%	2,271
501~	単独	3	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	3
	合併	221	91.7%	218	98.6%	3	1.4%	0	0.0%	241
計	単独	37,005	77.7%	36,262	98.0%	408	1.1%	335	0.9%	47,638
	合併	78,056	71.2%	73,872	94.6%	2,887	3.7%	1,297	1.7%	109,663
合計		115,061	74.6%	110,134	95.7%	3,295	2.9%	1,632	1.4%	157,301
		全国(R2)*	45.7%	※ 最新の受検率						