

2021(令和3)年度 7条検査結果

7条検査は、浄化槽の使用開始後に一定期間を経過してから行う検査であり、設置工事や保守点検などが適正に行われ、機能が十分発揮され所期の処理水質が確保されているかを確認する。

人槽	R2年度 申請基数	検査対象 基数	検査実施 基数	%	適正	%	おおむね 適正	%	不適正	%
5～10	2,080	2,083	2,083	100%	1,608	77.2%	410	19.7%	65	3.1%
11～50	83	100	100	100%	66	66.0%	22	22.0%	12	12.0%
51～	18	24	24	100%	17	70.8%	7	29.2%	0	0.0%
計	2,181	2,207	2,207	100%	1,691	76.6%	439	19.9%	77	3.5%
			全国(R2)*	96.8%	※ 最新の受検率					