

## 2022(令和 4)年度 7 条検査結果

7 条検査は、浄化槽の使用開始後に一定期間を経過してから行う検査であり、設置工事や保守点検などが適正に行われ、機能が十分発揮され所期の処理水質が確保されているかを確認する。

人槽	2022 年度 申請基数	検査対象 基数	検査実施 基数	%	適正	%	おおむね 適正	%	不適正	%
5～10	2,191	2,084	2,084	100%	1,625	78.0%	396	19.0%	63	3.0%
11～50	118	74	74	100%	49	66.2%	19	25.7%	6	8.1%
51～	24	19	19	100%	14	73.7%	4	21.1%	1	5.3%
計	<b>2,333</b>	2,177	2,177	100%	1,688	77.5%	419	19.3%	70	3.2%
			全国(R3)*	94.9%	※ 最新の受検率					