

2024(令和 6)年度 7 条検査結果

7 条検査は、浄化槽の使用開始後に一定期間を経過してから行う検査であり、設置工事や保守点検などが適正に行われ、機能が十分発揮され所期の処理水質が確保されているかを確認する。

人槽	検査対象 基数	検査実施 基数	適正		おおむね適正		不適正	
			件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
5～10	1,946	1,946	1,507	77.4%	371	19.1%	68	3.5%
11～50	101	101	65	64.4%	26	25.7%	10	9.9%
51～500	23	23	17	73.9%	5	21.7%	1	4.3%
501～	3	3	3	100%	0	0%	0	0%
計	2,073	2,073	1,592	76.7%	402	19.4%	79	3.9%